



職安警示

拆卸中的倉庫發生火警

1. 意外日期： 2021 年 11 月
2. 意外地點： 一個拆卸地盤
3. 意外摘要：

一個拆卸中的倉庫地庫發生火警，當時火焰切割工作在該位置進行中。三名分別在該樓層及較高樓層工作的工人被火警中發出的濃煙熏倒。其中一人同日在醫院離世，其餘兩人受傷。

4. 給承建商／東主的職安警示：

為確保從事涉及熱工序如燒焊及火焰切割的工人／僱員的安全，承建商／東主應提供及維持安全工作系統，該系統應包括，但不限於以下各項：

- 委任合資格人士進行針對相關工作的風險評估，尤其是作業過程中發出／產生的火焰、熱力、熾熱熔渣或火花可引致的火警危險，並在充分考慮存在著的拆卸物料可能容易引至火警的情況下，找出所有潛在危害；
- 根據風險評估的結果，並在合乎安全法例、相關工作守則及安全指引的要求下，制定安全施工方案及程序；
- 禁止在可燃／易燃物料附近進行熱工序，因為此舉會引致火警的高風險；



- 當在工作地點內進行熱工序時，應確保在開展熱工序前採取以下的防火措施：
 - 保持工作範圍整齊清潔，將所有易燃或可燃物料搬離工作地點至安全地方。當易燃或可燃物料不能被搬離時，應用合適的方法保護以免其可能與發出／產生的火焰、熱力、熾熱熔渣或火花等直接接觸，例如以抗火物料覆蓋保護；
 - 檢查可能受到作業時散發的熱力所影響的隔鄰範圍或間格，確保並無易燃或可燃物料及火警的危險，同時適當地移去或保護該等易燃或可燃物料；
 - 確保在工作地點開展熱工序前，並無任何易燃或可燃的物料，例如油脂、油漆、發泡膠、污垢或其他殘餘物；
 - 在工作範圍附近提供合適的滅火設備，如滅火器、滅火沙桶等；
- 制定、實施及維持一個火警警報系統、走火程序及緊急應變措施，以確保當發生火警時所有工人／僱員得以安全撤離工作地點；
- 向所有工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉安全施工程序、安全措施和緊急應變措施；以及
- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保所有安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》¹](#)
- [《風險評估五部曲》¹](#)

¹ 按此檢視文件



- [《資料、指導及訓練5部曲》¹](#)
- [《工作守則：氣體焊接及火焰切割工作的安全與健康》¹](#)
- [《工作地點防火指引》¹](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。